



חוות דעת חומרה

המזמין:

כתובת הנכס הנבדק:

תיאור המבנה: בית קרקע פרטי

תאריך הביקורת:

נותן חוות הדעת: אביתר רג'ואן



MAKOM
ביצוע • ניהול • בקרת פרויקטים

שם המומחה: ██████████

מקום העבודה: ██████████

כתובת: ██████████

אני החתום מטה, נתקשת עלי ידי ██████████ לחשות את דעתך המקצועית בשאלת המפורטת להלן, שנטעורהה בבית המשפט בעניין הנדון. אני נוטן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלענין הוראות החוק הפלילי ברבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על-ידי, כדי עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי:

הריני בוגר של פקולטה להנדסה אזרחית ב- **Kyiv National University of Architecture Construction and** לשנת 2011.

בעל תואר מהנדס אזרחי (M.Sc.) בוגר קורסים והשתלמויות מקצועים :
-בוגר הקורס לבדיקת איכות מבנים וכטיבת חוות דעת מומחה, מטעם איגוד המהנדסים.

ואלה פרטי ניסיוני:

מ-2021 עד 2022 עבדתי בסטאר מהנדסים בתפקיד מהנדס. במסגרת תפקידי תכנוןโครงสร้างיות מבנים, בני תעשייה, בני דרכ וגשרים. פיקוח עלון וסקירת מבני דרכ.

מ-2019 עד 2021 עבדתי בחברה פ.ק.צ. הנדסה בתפקיד מהנדס. במסגרת תפקידי עסקתי בתכנוןโครงสร้างית גשרים ובני דרכ.

 רשום בפנקס האדריכלים ומהנדסים כמהנדס רשום מס' 35777569.

כללי:

1. נתבקשתי לחוות את דעתך לעניין איכות הבניה של דירה 
2. הנכס נבדק על ידי ביום 
3. נתבקשתי על ידי הדיררים לבדוק כלל הליקויים בדירה.
4. המסמכים שבהם עיינתי לפני ובמהלך כתיבת חוות דעתם:
 - מפרט מכון
 - תוכניות מכון
 - חוזה מכון
 - בקשה להיתר בניה
 - תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות)-**1973**
 - תקנים ישראלים
 - תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ז-**1990** וכן עדכוניהם בהוראות שבועות לאחר מכן
 - הוראות למתקני תברואה
 - תקנות החשמל
 - מאגר המחירדים לענף הבניה - "דקל" (לשיפוצים).

[תוכן עניינים](#)

2	כללי :
3	תוכן עניינים
5.	1. כניסה לדירה - איזה התאמה למפרט מכר :
6.	2. מטבח – איזה התאמה למפרט מכר
7.	3. דלת כניסה
8.	3.1 דלת כניסה
9.	4. דלת אלומיניום מעבר למרפסת.....
9.	4.1 בדיקה: פקי ניקוז תחתונים.....
10.	4.2 דלת אלומיניום.....
11.	4.3 דלת אלומיניום
12.	4.4 דלת אלומיניום
13.	5. חשמל ותקשורת
13.	5.1 בדיקה: חשמל ותקשורת – חוסר במכים
14.	5.2 – בדיקה: חשמל ותקשורת – סימון בלוח חשמל
15.	5.3 – בדיקה חשמל ותקשורת – סגירת מרוחקים על ידי פלסטיקים מתאימים
15.	5.4 – בדיקה חשמל ותקשורת
16.	5.5 בדיקה חשמל ותקשורת – התקנת לוח חשמל
16.	5.6 בדיקה חשמל ותקשורת – גוף תאורה
17.	5.7 בדיקה חשמל ותקשורת – השלמת מכסה גופ תאורה מגן מים
18.	6. נגרות
18.	6.1 בדיקה נגרות מטבח – בדיקת צוקל
19.	6.2 בדיקה נגרות מטבח – עומק תנור בילד אין
20.	6.3 בדיקת נגרות דלת פנים – כיוון דלתות
21.	6.4 בדיקת נגרות דלת פנים
22.	7. מרפסת שימוש
22.	7.1 בדיקת שיפועים בריצוף מרפסת חזז (מרפסת שימוש)
24.	7.2 בדיקת מישוריות רצפה
26.	8. מעקות
26.	8.1 – חיזוק זכוכית מעקה לא תקין
27.	8.2 מעקות – היבור זכוכית למעקה אינו תקין
28.	9. עבודות אבן
28.	9.1 – אבן פגומה
28.	9.2 – עבודות אבן – שאריות סלוטיפ
29.	10. אינсталציה סניטרית וניקוז
29.	10.1 צנרת מתחזם
30.	11. איטום וליקויי רטיבות
30.	11.1 איטום חלונות אלומיניום
31.	11.2 – איטום וליקויי רטיבות – מפסק חשמל

32.....	11.3 – איטום וליקויי רטיבות – נזילה מצינור של הדוד
32.....	11.4 – איטום וליקויי רטיבות – רטיבות בקירות
33.....	11.5 איטום וליקויי רטיבות – סף כניסה ויציאה למרפסת
35.....	12 גימורים טיה וצבע.....
36.....	12.2 גימורים טיה וצבע.....
37.....	12.3 גימורים טיה וצבע.....
38.....	12.4 סוג הבדיקה: גימורים טיה וצבע
39.....	12.5 סוג הבדיקה: גימורים טיה וצבע
40.....	12.6 סוג הבדיקה: גימורים טיה וצבע
41.....	12.7 חיפויים ורובה קירות פנים.....
42.....	13. תפעול דלתות וארונות
42.....	13.1 דלת כניסה מפלדה
43.....	13.2 תפעול דלתות וארונות
44.....	טבלת ריכוז עליות

להלן חוות דעת:

1. כניסה לדירה - אי התאמה למפרט מכיר :

בדיקה : חסר התקן קוצב זמן

מצאים : בבדיקה נמצא כי חסר התקן קוצב זמן



מסקנות : יש להתקין את הקוצב זמן
עלות 350 ש"



2. מטבח – אי התאמה למפרט מכבר

בדיקה : בבדיקה נמצא כי חסר פתרון פינתי למטבח



ממצאים : במפרט המכבר סעיף 3.1.1 רשום כי יותקן פתרון פינתי במטבח

ס"מ לפחות גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות, והארון יכיל חזית מוגרת ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועמוק הארון ביחסו פנומית (ככל שקייחו) חזקם "פתרונות פינה". בתחתית הארון הגנה (סולק) בגובה של כ- 10 ס"מ וביחסו עד מישוטיבת. וכן לפי הוראות האדריכל או הספק שבחן ע"י החנור, ציפוי חיצוני פורמייקה לבוחה והוחש


מסקנה : יש להתקן פתרון פינתי בארון של המטבח

עלות : 600 ש"ח

3. דלת כניסה

בדיקה: מרוחה בין תחתית האגף לרצוף

בבדיקה נמצא כי מרוחה בין תחתית האגף לרצוף בכניסה הביתה הינו 10 מ"מ



ממצאים:

בתקן ישראלי 5044 חלק 2 שחל על התקנת מכלי דלתות מן לנישה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולבתי עסק כתוב בסעיף 3.3.5 שמרוחה בין תחתית האגף לרצוף יהיה בין 3-5 מ"מ.

3.3.3. מרוחה בין תחתית האגף לרצוף

מודדים את המרווח בין תחתית האגף לבין הריצוף כשהדלת סגורה.

אם בתחתית האגף הותקן אבזר אטימה (כגון מברשת, אטם גומי), המרווח יהיה כזה שאבזר האטימה

יגע בריצוף

אם בתחתית האגף לא הותקן אבזר אטימה, המרווח יהיה (5-3) מ"מ.

מסקנה: יש לכוון את הדלת אגף, במידה ולא ניתן, יש להחליפּ את הדלת לחדרה לפי דרישות התקן.

עלות:



3.1 דלת כניסה

בדיקה : פתיחה ונעילה של הדלת

ממצאים : בבדיקה נמצא כי יש קושי רב בביצוע נעילת הדלת



מסקנות : יש לבצע כיוון לאגן הדלת או החלפת מכלול .

מחיר : 300 ₪

4. דלת אלומיניום מעבר למרפסת 4.1 בדיקה: פקקי ניקוז תחתוניים



ממצאים : חסרים פקקי 3 ניקוז.

בתקן ישראלי 1068 חלק 1 שעוסק בחלונות מוגמרים מלכניים, המיעדים להתקנה בבניינים, סעיף 201 קובע שמבנה החלון וגימוריו יהיו לפי כל הנקודות הטובים שצורך לסגור חריצי ניקוז וחורי ניקוז על ידי פקקים.

201. מבנה

מבנה החלון וגימורו יהיה לפי כללי המצווע הטובים והם יתאימו למפורט במטמכי חיזון, שיוספקו לפי דרישת.

פרטי המבנה, החיבורים וגימור החלון יתאימו לחומר שמתנו עשוי החלון, לפי התקן המוחדר החל עלי. במכל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ויישו בהתאם לכללים המפורטים בתקן חישראלי תי 1505 חלק 2.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשומים וימנע העצברות של מים עומדים.

חריצי ניקוז וחורי ניקוז חפיודים לשגירה על ידי פקקים ותאימו לצורות הפקחים ולמידותיהם.

מסקנה : יש לבצע השלמת פקקים

מחיר : 100 ש"ח

4.2 דלת אלומיניום



ממצאים : בבדיקה נמצא שהמעazor הותקן הפוך.

בתיקן ישראלי 1068 חלק 1 שעוק בחלות מוגברים מבנים, המיעדים להתקנה בבניינים. סעיף 201 קובע שמבנה החלון וגימורו יהיו לפלி המקטעו הטוביים שצרים.

201. מבנה


מבנה חלון וגימורו יהיה לפלי המקטעו **טוביים** והם יתאימו למפורט גמסמי חיצון, שייסופקו לפי דרישת.

מסקנה : יש להתקן את המעazor הצד השני

עלות : 200 ₪

4.3 דלת אלומיניום

בדיקה : חוסר בפקקי פלסטיק



ממצאים : חסרים פקקי פלסטיק.

בתיקן ישראלי 1068 חלק 1 שעסק בחולמת מוגמרים מלכינים, המיעדים להתקנה בבניינים. סעיף 201 קובע שמבנה החלון וגמריו יהיו לפי כללי המקצוע הטעבים שצרכו.

201. **בנייה**

מבנה החלון וגיטורו יהיו לפי כללי חמקצעו הטוביים והם יתאימו למפורט במטסטטי הייצור, שיטופקו לפי דרישת.

מסקנה : יש להתקן את הפקקים

עלות : 100 ₪

4.4 דלת אלומיניום

בדיקה : פגמים בפרופילים
מצאים : נמצא כי יש שריפות על פני דלתות אלומיניום.



בתיקן ישראלי 1068 חלק 2 שחל על החלונות מוגברים עשויים אלומיניום המייעדים להתקנה במבנהים כמפורט בסעיף 1.202.1 שלא יהיה כל פגם בפרופיל החלון במסתומים העיקריים שלו.

202.1. כלל

פרופיל האלומיניום יהיה מסולב (מצופים בצעפו אנדז) (מzn 1.104.2.1) או צבועים (סז 1.104.2.2).
 יימורו כל הפרופילים בחalon אחר יישמש על ידי אותו מפעל. פרופילים בעלי אותו גוון בחalon אחד לא יונסרו בשיטות נימור שונות, למעט תיקוני פגמים קלים.
 לא יהיה כל פגם בפרופיל החלון במסתומים העיקריים שלו (הגדרות 1.103.2).

103.2. משחת עיקרי

חלק הפרופיל הנראה לעין לאחר התקנתן החלון במבנה.

מסקנות : יש לתקן , במידה ולא להחליף פרופילים
עלות : 350 ₪

5. חשמל ותקשורת
5.1 חשמל ותקשורת – חוסר במכסיט
מיקום : כל חלל הבית

ממצאים : בבדיקה התגלה שלאבוצע התקנה של כלל המכסים של שקע החשמל
בבית




מסקנה : יש לבצע התקנה של כלל המכסים לכל בתים השקע בדירה.

עלות : 300 ₪



5.2 חשמל ותקשורת – מכסה מפסק מיקום : כניסה לממ"ד

ממצאים : נמצא מרוחה בין המכסה של המפסק אל הקיר



מסקנות: יש להציג את המכסה אל הקיר.
עלות :

5.2 - בדיקה: חשמל ותקשורת – סימון בלוח חשמל

ממצאים : לא בוצע סימון מתגים בלוח חשמל חדש בתקנות החשמל :



בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתוח עד 1000 וולט) כתוב בסעיף 14 מפסקים שבלוח חשמל חייבים להיות מסומנים לעורם.

- 14. (א) מבטחים, מפסקים וצירור המשמש למרידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם ליעודם.
- (ב) בלוח בעל מבטחה ראשית של 100 אמפר או יותר והמצירור בטורגל חדים, יסומנו גם הדריכים והמוליכים המתחברים אליום.
- (ג) כבלים ומובלאים המנגישים ללוח, למעט בכיתוקן בייחי, יסומנו בהתאם ליעודם.
- (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובוני-קיימה.

מסקנות: יש להשלים מדבקות סימון למפסקים בלוח החשמל הביתי.

עלות: 350 ₪

5.3 - בדיקה חשמל ותקשורת – סגירת מרווחים על ידי פלסטיקים מתאימים

מיקום: כניסה לדירה מסדרון



ממצאים: לא בוצע סגירה הרטיטית של פתחי המתגים, הממצא הינו ממצא שמהווה סיכון בטיחותי.

מסקנה: יש לאטום בפלסטיק ייעודי ולהשלים את עבודה התקנה כנדרש בטקנות.

5.4 – בדיקה חשמל ותקשורת – הימצאות אינטראקום

מיקום: כניסה לדירה



ממצאים: בבדיקה לא נמצא שהותקן מערכת אינטראקום דירותית.

מסקנות: יש להשלים ולהתקין אינטראקום.

עלות: 350 ₪



ממצאים : נמצא כי לוח החשמל בולט מהקיר

מסקנות : יש להצמיד ולבצע התקינה מושלמת אל הקיר .

עלות : 100 ₪

5.6 בדיקה חשמל ותקשות – גוף תאורה

מיקום : כניסה לממ"ד



ממצאים : בבדיקה נמצא כי התקינה גופ תאורה אינו מאפשר התקנת מנורה עקב הפרעה בעת פתיחת הדלת \ סגירת הממ"ד

מסקנות : יש למקם את מיקום גופ תאורה במקום מתאיך כך שלא יפריע לפתיחת התנוועה של פתיחה וסגירת דלת הממ"ד

7.5. בדיקה חשמל ותקשות – השלמת מכסה גוף תאורה מגן מים

מיקום : חדר רחצה



ממצאים : בבדיקה נמצא שחסר כיסוי מגן לגוף התאורה בחדר רחצה .

דוגמא לכיסוי גוף התאורה :



מסקנות : יש להשלים מכסה לגוף התאורה .

עלות : 100 ₪

6. נגרות

6.1 בדיקה נגרות מטבח – בדיקת צוקל

מיקום : מטבח



ממצאים : בבדיקה נמצא שחסר זוויתן בצוקל תחתון

מסקנות : יש להשלים צוקל.

עלות : 50 ₪

6.2 בדיקה נגרות מטבח – עומק תנור בילדי אין


מקום : מטבח



ממצאים : בבדיקה שנערכה נמצא שעומק הארון ביחס לעומק התקנת שקע תלת הפהazi, אינו מאפשר הכנסת תנור בילדי אין כנדרש בהוראות יצרן.

דוגמא לתנור בילדי אין מאית החברות המובילות:

א'



מסקנות: יש לתקן את גובה ועומק השקע תלת פאייזי.
חוסר נתוניים לתמוך.

6.3 בדיקת נגרות דלת פנים – כיוון דלתות

מקום: חדר שירותים



ממצאים : בבדיקה נמצא כי הדלת אינה מכוונת


מסקנות : יש לכובע את הדלת

עלות : 300 ₪



6.4 בדיקות נגורות דלת פנים

מקום: חדר הורים



ממצאים: בבדיקה נמצא כי דלת לא מכוונת, נמצא שיש מרוחחים בין הלבשות לדלת.

מסקנות: יש לכוון את הדלת, ולאטום את המרווחים.

עלות: 350 ₪



7. מרפסת שימוש

7.1 בדיקת שיפועים בRICTOF מרפסת חוץ (מרפסת שימוש)




ממצאים : בבדיקה מרופשת מקורה וחשופה לגשם נמצא כי השיפועים של הרצפה פחותים מ 1% בנוסך ישנות מקומות עם שיפוע של 3.5% באמצעות המרפסת

בתקן הישראלי 1555 חלק 3 שעוקב במערכת חיפוי לרצפה המותקנת בבניינים ובמשטחים שמקורם לcotai בניינים, הנמצאים בגבולות הנכו, כתוב בסעיף 3.2 שSHIPOU של פנים רצפה מוגמרת בשטחים אינם מקורים יהיה לפחות 1%.

3.2. מפלס פנים רצפה והתאמאה לתכנון

פנוי הרצפה יהיו או פקיים או מושפעים ויתאימו למפלס ולSHIPOU שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פנוי הרצפה המוגמרים יהיה פחות 1% לפחות, ככל פי שתכי חניוקו. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון וחפרשי הגובה בין אורייחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי תי"י 789. המתכוון ידаг לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, ייתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תפואו ואגרות).





בתקן הישראלי 1555 חלק 3 מוגדר רק שיפוע מינימלי ולא שיפוע מקסימלי. חלק אמצעי במרפסת עם שיפוע 3.5% זהה גורם לאין-עימות בשימוש המרפסת באזורי זהה.

מסקנות : עקב ביצוע לקוי ושיפועים גבוהים ונמוכים מהתקנים, נוצר מצב של חוסר יכולת שימושיות המרפסת, שיפוע שמעל 2.5% גורם כבר לחוסר יכולת להציג אלמנטים מפולסים על גבי המשטח, בנוסף ישאזורים בהם יש פחות מהתיכון הנדרש שהוא 1% על פי כך, יש לבצע פירוק של כלל המרפסת ולבצע את הריצוף לפי השיפועים הנדרשים בתקנות.

7.2 בדיקת מישוריות רצפה

מקום : מרפסת שמש



7.2 בדיקת מישוריות לרצפה

ממצאים :

נמצאו סטיות במישוריות פני הרצפה מעל 4 מ"מ לאורך 2 מטר

בגילון תיקון מס' 1 לתקן ישראלי 1555 חלק 3 עוסקת במערכת חיפוי לרצפה המותקנת בבניינים ובמשטחים שמחוץ לכוטלי בניינים, כתוב בסעיף 3.2 שסטייה מקומית במישוריות פני הריצוף 4 מ"מ מקסימום.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמתה לתכנון

בשורה החלישית, המשפט המתחיל במיילים "הסטיות המקסימליות המותירות" וחותמיים במיילים

"כמפורט בתיקן הישראלי ת"ו 789" יושפט, ובמקרה ייכתב:

הסטיות המקסימליות המותירות מתוכנו יחו כמפורט להלן:

- הפרש הגובה המקסימלי המותר בין ארכיטים סמוכים (ראו סעיף 5.1.4.5.1):
- לא יהיה גודל מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או הארכיטים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ;
- לא יהיה גודל מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או הארכיטים גדול מ-5 מ"מ.

סטיות מקומות במישוריות פני הריצוף (ראו סעיף 5.1.4.5.2): 4 מ"מ מקסימום.

- סטיות במפלס פני הרצפה (ראו סעיף 5.1.4.6): ±5 מ"מ מהמפלס המתוכנו, בכל נקודת מדידה.

בשורות החמשית והחלישית, המשפט המתחיל במיילים "התוכן יdag לכך" וחותמיים במיילים

"בקשה לחיתר, תנאיו ואגרות" יושפט, ובמקרה ייכתב:

גובה החול לאחר הריצוף יתאים לנדרש בתיקנות התכנון והבנייה (בקשה לחיתר, תנאיו ואגרות),
התש"ל-1970;

מסקנות : יש להחליף את כל הריצוף במרפסת עקב כשלים של שיפועים שנמצאו לא בתיקן וליקוי מישוריות פני הרצפה.

הוצאות : 25300 ₪

8 . מעקות

8.1 – חיזוק זוכחת מעקה לא תקין

מיקום : מרפסת שימוש



מצאים : בדיקה התגלה שחייב המערה לקיר אינו יציב

בתיקן ישראלי 1142 שנן בתכנון, בטיב נבauen החיבור של מעקים ושל מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס, כתוב בסעיף 8.2 שחייב בין מעקה לקיר של בניית יבטיח שכל העשויים הפעילים עלייו יועבר אל שלד הבניין.

8.2. חיבור לבניין


חיבור האלמנטים לבניין יתאים לחומר שהאלמנט עשוי ממנה ולשיטה שבה הוא סיווצר או בניין.
חיבור האלמנט לבניין וייעשה לפי כללי המקצוע הטוביים ולפי התקנים הרלוונטיים החלים על החיבורו,
תוך הקפדה על פרטיו לבניין נוחים וסתאים.
חיבור האלמנט על רכיביו לבניין יבטיח, שככל העשויים הפעילים עלייו יועברו אל שלד הבניין.
הניצבים של מעקה בניי (סעיף 8.1.6) יחויבו חיבור קשה למשטח שהמעקה בניי עליו.
העמידות בבליה של חיבורו האלמנט לבניין לא תהיה קטנה מהתוצאות בבליה של האלמנט כולה.

מסקנות : יש לחזק את חיבור המערה אל הקיר

עלות : 300 ₪

8.2 מעקות – חיבור זכוכית למעקה אינו תקין

מקום : מרפסת שם שמש



ממצאים : בבדיקה נמצא שchipover הזכה למעקה הינו רופף ולא מחזק בצורה תקינה לפ羅פיל המערה.

מסקנות: יש לתקן את הזכוכית ולבצע חיבור יציב.


עלות : 200 ₪



9. עבודות אבן

9.1 – אבן פגומה

מיקום : מרפסת שימוש



ממצאים : בבדיקה נמצא שיש אבן פגומה

מסקנות : יש להחליף או לתקן את האבן

עלות : 200 ₪

9.2 – עבודות אבן – שאריות סלוטיפ



ממצאים : בבדיקה שנערכה נמצא שיש שאריות סלוטיפ

מסקנות : יש לנוקות ולהוריד את כל השאריות מהקירות והחיבורים

עלות : 100 ₪

10. אינסטלציה סניטרית וניקוז 1.0. צנרת מזים

אינסטלציה סניטרית וניקוז – מחסום רצפה
מיקום : חדר רחצה



ממצאים : בבדיקה נמצא שלא בוצע איטום מסביב לקופסת מחסום הרצפה.
מסקנות: יש לבצע איטום כנדרש
עלות : 100 ₪

11. איטום וליקויי רטיבות

11.1 איטום חלונות אלומיניום

מקום : חדר פנים



ממצאים : לאבוצע איטום בין אלומיניום לאבן
לפי תק"י 4068 חלק 1 סעיף 5.2 חלונות ותריסים מאלומיניום יש לבצע איטום על ידי חומר גמיש.

2. ג. **תבנון האיטום**
המשקימים המציגו הם מחלקם יחוור אוטומטיות :
- בין חמלבן חסמי נאם ישנו לכיר חיבורין ;
 - בין חמלבן לבן חמלבן חסמי ;
 - אם או מלבן טמי - בון חמלבן לבן חיבורין .
- האיטום יהיה רציף בכל תיקר החמלבן וחמלבן חסמי נאם ישנו .
 יש לחדוג ככל האפשר ממשוקים בעלי חנק משוכש .
 אם יש לאטום מישוקים תנגנאים במישוקים שווים , יש לחקוף במלוח על רצועות האיטום במעבר בון המישוקים .
 וכנון ומיישק החיבורין בין חמלבן חסמי למלבן חסמי , או בון חמלבן לבניין נאם או מלבן טמו , לאפשר לתחזק ולהגדיל את האיטום⁽¹⁾ .
 חומרו האיטום יوذחרו בהתאם לנתקנות המצווניים בטבלה ג .

מסקנות : יש לבצע אטימה עם חומר גמיש .
עלות 100 ₪

11.2 – איתום וליקויי רטיבות – מפקח חשמל

מקום : מרפסת



ממצאים : בבדיקה נמצא שלא בוצע איתום מסביב לשקע.
טבלה מתוך תקן 1536 חומרי איתום לבניינים טבלה ב - 1


טבלה ב-1

השם המלא	זמן ייבש למני שימוש (ימים)	קשירות (shore A)	גבולה טמפרטורת השימוש ("° צ")	התאמת לשינויים (ב)	כושר שיבת אלסטיון (%)	כושר תנואה (%)	ה משפחתי
במשקי התפשטות ובגוגו, לשימוש פנימי ורחצוני. באלאנטיסים טרומיים ניתן לשימושם בסיטליקו ניטרלי.	1 - 14	15 - 55	-50 +180	1	≥60	≥25	סיליקון
במשקי התפשטות וופרדת בקרירור, בריצוף וబאלנטיס טרומיים. לשימוש נרמי וחיצוני.	1 - 14	20 - 40	-40 +70	1	≥60	≥20	פוליאוריתן
למשקי הפרדה שפוחה בחום תנואה זיויה (כגון: דקוט), הנובעת מפעילות או סדרקה תריזות, ופלתחים במנגה. לשימוש פגמי בלבד.	1 - 21	15 - 60	-20 +80	2	≥60	≥20	פוליסולפיד
למשקי הפרדה בקירות, שפוחה בחום תנואה גבוהה, ולגויריים. לשימוש פגמי וחיצוני.	1 - 14	20 - 50	-20 +80	3	≤40	≥7.5	אקריל
בתדרדי פדרה ("תדרדים מונורומי") בריצף, שפוחה בחום תנואה גבוהה, ובחויריים. לשימוש פגמי בלבד.	1 - 7	50 - 95	-20 +80	3	≥40	≥12.5	אפקטיי פוליאוריתן
הערות לטבלה: (א) קביעת האקדמיה ללשון העברית המונח העברי הוא: שיבת אלסטי. (ב) התאמאה לשינויים ב (ב): 1 - מומלץ לשימוש 2 - עובי 3 - לא מומלץ לשימוש							

מסקנות : יש להשלים איתום מחומר גמיש
עלות : 100 ₪

11.3 – איתום וליקויי רטיבות – נזילה מצינור של הדוד


מקום : חדר מסטור



ממצאים : נמצא שיש נזילה בצינור הדוד
מסקנות : יש לתקן נזילה בצרמת

11.4 – איתום וליקויי רטיבות – רטיבות בקירות


מקום : קירות חדר פנימי מעבר לחדר מסטור



ממצאים : נמצאו סימני רטיבות בקירות בין חדר מעבר לחדר הורים
מסקנות : יש לבצע תיקון לאייטום , יש לבצע בדיקה מקיפה האם יש רטיבות
במצע הריצוף, ולאთר את מקור הרטיבות.
לאחר ביצוע איתור הנזילה , יש לבצע תיקוני טיח וצבע לקיר.
יש לעקוב אחריו הליקוי הנ"ל.

11.5 איתום וליקויי רטיבות – סף כניסה ויציאה למרפסת

מקום: חדר הוריס



ממצאים : בבדיקה גובה סף כניסה ויציאה למרפסות , התגלה כי אין סף מוגבה יציאה למרפסת .

3.2.4 בתוקן ישראלי 1752 (2013) שדן בתשתיות לאיתום של גגות שטוחים עשויים בטון מזוין, לרבות מרפסות כתוב בסעיף שבכל פתחמבנה לגג ולמרפסת יתוכנן סף יציאה אוטום לחדרת רטיבת. זה יכול להיות סף הגבהה או סף יציאה מתאים.

3.2.4 יציאה לנוגות למרפסות

בכל פתחמבנה לגג ולמרפסת יתוכנן סף יציאה אוטום לחדרת רטיבת.

סף היציאה לגג ולמרפסת יתוכנן בהתחשב בהיבטי תכנון כגון אלה:

- יעילות האיתום נגד חדרות מים;

- התחשבות בתנועה הצפואה;

- נגישות לאנשים עם מוגבלות (בהתאם לדרישות המפורטות בתקן הישראלי תי"י 1918/1918 חלק 1).

- מישרויות הריצוף;

- תנאי מזג אוויר (עוצמת הרוח, החלג וכדופנה).



תכנון סף יציאה מוגבה מפני הגג או המרפסת הוא פתרון הולם ויעיל לתפקוד טוב של מערכת האיתום נגד חדרות מים.

אם בהתאם לכל הדרישות החלות על אזור היציאה לגג ולמרפסת לא ניתן לתכנן סף יציאה מוגבה,

יתוכנן סף יציאה מתאים (וראו בציורים 13, 14 ו-16).

דוגמאות שונות לאיתום סף יציאה בגע או במרפסת ראו בציורים 10-16.

פרטי יציאה למרפסות לפי תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.4



ছור 13 - דוגמה לאיסוטם מתחת יציאה ללא מדרגה (עם תעלת איסוף מים)
(המודלים בסנטיפטרום)

הערה: גובה יציאה למרפסת אינו עומד בשני סוגי הפרטים שיש בתקן, גובה נוכחי בין 5 – 10 מ"מ שהתקן מתייר מינימום 6 ס"מ במידה ואין תעלת ניקוז.

מסקנות: יש לבצע תיקון לספי הבנisa במרפסת חלק מביצוע תיקון השיפועים והריצוף הקויים.
- לאחר פירוק יש לוודא איתום בחגורת מעבר בין המרפסת לדלת כניסה.

12. גימוריים טיהח וצבע

12.1 מיקום : חדר רחצה

בדיקה : טיהח וצבע (גימוריים)



ממצאים : נמצאו פגמים בגימור הקירות אלמנטי החודרים לקירות בחדר רחצה

בתקן ישראלי 1920 חלק 2 שhn בהשמה של מערכת טיח חוץ ופנים, כתוב בסעיף 1.3 שהמרהה של מערכת הטיח, יתאימו למזהם.

1.3. מראה מערכת הטיח

המרהה של מערכת הטיח, ניפור הטיח ונוננו יתאימו למזהם. במערכת טיח חיפויודת לגימור בשכבות צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים נדול מ-0.3 מ"מ.

מסקנות: יש לתקן את הטיח ולבצע גימור כנדרש

עלות : 100 ₪

12.2 גימורים טיהח וצבע

מקום : רמקול כיבוי אש (כריזה) – כניסה לדירה מעל דלת כניסה



ממצאים : נמצא שאריות צבע על גבי מערכת כריזה

מתוך תק"י 1922 גימור צבע לבניינים סעיף 3.3

2. גגנה

מערכת הצבע תנגן על המצע מפני לחות, זיהום, שיטוץ, וחומרים תוקפניים הבאים אליו בגע ותאריך את חיקims שלו.

מערכת הצבע מתאימים לדרישות התפקיד בהתאם לתנאי הסביבה, כמפורט בחלק המותאים של סדרת התקנים זו, לפי חניון.

3. גימור

נוסף על החגנה על המצע שימושה השכבהعلילונה של מערכת הצבע בקביעת חומראה של חרוכיב הנצבע, למטרות קישוט ונוי או למטרות זיהוי (לדוגמא: צביעת צורת בגוונים שונים על-פי השימוש).

הגימור של מערכת הצבע יתאים לדרישות המזמין.

4. ניקיון

אם נדרש שימוש מערכת הצבע תעמוד בתנאי ניקוי מיוחדים, ייעשה שימוש בצעבים עמידים בשחיקה, בחומרי הניקוי ובשיטות הניקוי, בהתאם לצורן.

מסקנה : יש לבצע ניקיון .

עלות : 50 ₪

12.3 גימורי טיח וצבע

מקום : מסתור כביסה



ממצאים : נמצא שעבודות הטיח לא בוצעו בשלמותם ויש לבצע תיקוני טיח כנדרש בתקן.

בתיקן ישראלי 1920 חלק 2 שדן בהשמה של מערכות טיח חוץ וננים. כתוב בסעיף 3.1 שהמרהה של מערכת הטיח, יתאימו למוחמן.

3.1. מראה מערכת הטיח


המרהה של מערכת חטיב, גימור הטיח וגונתו יתאימו למזומן. במערכת טיח המיעודת לגימור בשכבה צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים נדול מ-0.3 מ"מ.

מסקנה : יש לבצע תיקוני טיח

עלות : 150 ₪

12.4 סוג הבדיקה: גימורים טיח וצבע

מקום: חדר שירות



ממצאים : בבדיקה נמצא סדקים בטיח הצמודים למשקוף הדלת.

בתקן ישראלי 1920 חלק 2 שàn בהשמה של מערכות טיח חזז ופנים. כתוב בסעיף 3.1 שהמרהה של מערכת הטיח, יתאימו למזהם.

ג. 3. מראה מערכת הטיח

חמרה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוניו יתאימו למזפן. במערכת טיח הפיעודת לגימור בשכבה צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים נדול מ-0.3 מ"מ.

מסקנות: יש לבצע תיקוני טיח וצבע בחיבורים בין משקוף לקיר, לאחר סיום הצבע יש לבצע השלמת איטום בין המשקוף לקיר.

עלות : 150 ₪

12.5 סוג הבדיקה: גימורים טיח וצבע

מקום : מרפסת שימוש



ממצאים : נמצאו שריפות בינוי מתוקופת בנוי אבן חוץ (ברגים, עוגנים)

מסקנות : יש להסיר את האלמנטים ולבצע תיקוני רובה.

עלות : 150 ₪



12.6 סוג הבדיקה: גימורים טיהח וצבע

מקום : ממ"ד



ממצאים : נמצאו שאריות צבע על גבי מסנן אויר

מסקנות : יש לנוקות שאריות צבע ממסנן האוויר.

علויות: 50 ₪

12.7. חיפויים ורובה קירות פנים

מיקום : חדר רחצה



ממצאים : לאבוצע כנדרש מילוי רובה בין חיבורים בין קירות, ובין אמבטיה לקיר

בתקן ישראלי 1555 חלק 2 שעוסק במערכות חיפוי קירות ועמודי פנים של בניינים, כתוב בסעיף 4.6.3 שימושים רגילים ימולאו בחומר המתאים.

4.6.3. מילוי מישקים רגילים

מישקים רגילים ימולאו בחומר המתאים לדרישות סעיף 2.2.5.1 בהתאם ליעוד החלל, כמפורט להלן:

- CG1 - חומר מילוי צמנטי רגיל – באזוריים יבשים מבנים שאינם מבני ציבור;
- CG2W - חומר מילוי צמנטי משופר עם אפיון גוף נסף של ספיגנות מים מופחתת – לאזוריים רטובים מבנים שאינם מבני ציבור ולאזוריים יבשים מבני ציבור;
- RG - חומר מילוי שurf בראקטיצה – לאזוריים רטובים מבני ציבור לאזוריים החשופים לחומרם אנרגטיים.

מסקנות : יש לבצע מילוי של רובה בקירות וחיבורים בין אמבטיה לקיר.

עלות : 150 ₪

13. **תפועל דלתות וארונות**

13.1 דלת כניסה מפלדה

מקום : ממ"ד



ממצאים : בבדיקה נמצא שדלת הממ"ד אינה נסגרת כנדרש.

מסקנות : יש לתקן ולכובן את הדלת.

הוצאות : 400 ₪



13.2 תפעול דלתות וארונות

ארון אמבטיה

מקום : חדר רחצה



ממצאים : נבדק סגירה ופתיחה של ארון אמבטיה , נמצא ליקוי בכיון הארון
ובסגירתו

מסקנות : יש לבצע כיון לדלתות ארון אמבטיה

עלות: 150 ₪



טבלת ריכוז עלויות

מספר	סכום
1. כניסה לדירה - אי התאמה למפרט מכיר :	350 ₪
2. מטבח – אי התאמה למפרט מכיר	600 ₪
3. דלת כניסה	300 ₪
4. דלת אלומיניום מעבר למרפסת	750 ₪
5. חשמל ותקשורת	1,200 ₪
6. נגרות	700 ₪
7. מרפסת שימוש	25,300 ₪
8. מעקות	500 ₪
9. עבודות אבן	200 ₪
10. אינסטלציה סנטרלית וניקוז	100 ₪
11. איטום וליקויי רטיבות	200 ₪
12. גימורים טיח וצבע	800 ₪
13. תפעול דלתות וארונות	550 ₪
סה"כ	31,550 ₪
מע"מ 17%	5,363.5 ₪
סה"כ כולל מע"מ	36,913.5 ₪

הערות להערכתה כספית

המחירים הכלליים מותבססים מחירון "דקל", על עבודות תיקון המותבצעות ע"י קובלן מזדמן יש להוסיף עד 30% יש להוסיף 10% עבור פיקוח בניה.

המחירים צמודים למדוד הבניה הידוע בזמן ערכית הביקורת.

במידה ולא ניתן למצוא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן היה להבחין בין אריח "חדש" ליישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

לצורך ביצוע התקיונים נדרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכל הדיירם לקיים אורח חיים סביר בדירה.